デジタル拡大鏡 取扱説明書

400-CAM024

最初にご確認ください。

セット内容
- ●本体……………………………… 1台
- ●バッテリー ……………………… 1個
- ●充電用USBケーブル …………… 1本
- ●USB電源アダプタ ……………… 1個
- ●クリーニングクロス …………… 1枚
- ●ハンドストラップ……………… 1個
- ●ネックストラップ……………… 1個
- ●取扱説明書(本書)……………… 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

取扱い上の注意

●本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
●用途以外には使用しないでください。
●本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
●本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
●本製品を高温・多湿となる場所や、ほこりや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
●本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
●お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

特長

●3倍・5倍・7倍の倍率で拡大できるデジタル拡大鏡です。
●2.8インチの大型液晶ディスプレイを搭載しています。
●2つのLEDライトを内蔵し、被写体を明るく確認できます。
●カラー、白黒、白黒反転、黒黄、黒緑、黄青に表示色を変換できます。

仕様

サイズ・重量	90×60x30mm(閉じた状態)・140g(バッテリーを含む)
センサー	200万画素CMOSセンサー
ディスプレイ	2.8インチTFT
解像度	320×240
拡大倍率	3倍・5倍・7倍
消費電力	1.28W
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh)
充電時間	約5時間
連続使用時間	約4時間

バッテリーのセット・充電

<バッテリーのセット>
本体底面にセットします。



※正しい方向にセットしてください。

<バッテリーの充電>
付属の充電用USBケーブル、USB電源アダプタを使用して充電します。
(通常充電時間:約5時間)



使用方法

<基本使用>
●本製品の上側をスライドすると、電源が入ります。
●照明LEDが点灯し、レンズの下側にある被写体をディスプレイに表示します。
●本製品を閉じると電源は切れます。
※5分間以上動きが無い場合、自動的にスリープモードに入ります。再度動きを感知するとディスプレイ表示を再開します。

①液晶ディスプレイ	被写体を表示します。
②静止ボタン	表示されている画像を静止します。もう一度押すか、電源が切れると解除されます。
③拡大ボタン	表示倍率を変更します。<3倍→5倍→7倍→3倍の順>
④表示色変更ボタン	表示色を変更します。<ノーマル(カラー)→白黒→白黒反転→黒緑→黒黄→青黄→ノーマル(カラー)の順> ※長押しすると照明LEDを消灯する事ができます。 もう一度押すと点灯します。
⑤充電LED	充電中に点灯します。充電完了すると消灯します。
⑥DCジャック	充電用ジャックです。
⑦ストラップ用穴	ストラップを取付け可能です。
⑧レンズ・照明LED	撮影用レンズ、照明用LEDライトです。

<スタンドの使用>
●スタンドを立てて高さを調節することができます。
※サインをする時などに使用してください。
※通常の使用時はスタンドを立てないでください。



※サイン等を大きな表示で確認することができます。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

2012.7現在

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

12/07/JMDaNo